



COMUNE DI CREAZZO

Provincia di Vicenza

2 PI
Fase 2

Elaborato

d09

07

Scala

Schede urbanistiche edifici in centro storico

COMUNE DI CREAZZO
Il sindaco, Stefano Giacomini

AREA TECNICA TERRITORIO
E LAVORI PUBBLICI

Arch. Andrea Testolin
Arch. Giuliana Bergamin


ATP
ARCHISTUDIO, Marisa Fantin
SISTEMA s.n.c., Francesco Sbetti
dott. geol. Simone Barbieri
dott. for. Roberta Meneghini



via Fusine
piazza


GRADO DI PROTEZIONE

3



NOTE

Cedraie della Villa Scuola Camerini, detta "Il Castello".
Edificio tutelato con DM 95 del 03/05/1965.
Gli edifici di cui ai mapp. 148,149 fg3 devono mantenere l'altezza attuale e le parti scoperte sono inedificabili.
I mapp. 372,232,234,299,300 fg3 e 244,72 fg7 sono inedificabili.
Per quanto non riportato si fa riferimento al decreto di vincolo citato da considerarsi comunque prevalente.



Nome file foto

1_estratto.jpg

1_a.jpg


1_c.jpg

12.jpg




via Fusine
piazza

GRADO DI PROTEZIONE 1



NOTE

Villa Scola Camerini, detta "Il Castello".
Edificio tutelato con DM 95 del 03/05/1965.
Gli edifici di cui ai mapp. 148,149 fg3 devono mantenere l'altezza attuale e le parti scoperte sono inedificabili.
I mapp. 372,232,234,299,300 fg3 e 244,72 fg7 sono inedificabili.
Per quanto non riportato si fa riferimento al decreto di vincolo citato da considerarsi comunque prevalente.




Nome file foto 2_estratto.jpg 2a.jpg 2c.jpg 12.jpg



via Poggian
piazza


GRADO DI PROTEZIONE

1



NOTE

Area di rispetto di castello Scola-Camerini DM 95 del 03/05/1965.
Gli edifici di cui ai mapp. 148,149 fg3 devono mantenere l'altezza attuale e le parti scoperte sono inedificabili.
I mapp. 372,232,234,299,300 fg3 e 244,72 fg7 sono inedificabili.
Per quanto non riportato si fa riferimento al decreto di vincolo citato da considerarsi comunque prevalente.



Nome file foto

3_estratto.jpg

IMG_3145.jpg

IMG_3153.jpg

12.jpg



via Poggian
piazza

GRADO DI PROTEZIONE

5



NOTE

È ammessa la sopraelevazione della copertura con ampliamento di 31 mc mantenendo l'attuale forma ed impianto del tetto.

È ammesso il mantenimento del portico esistente con spostamento/eliminazione dei pilastri.



Nome file foto

4-5_estratto.jpg

4.jpg

IMG_3147.jpg

4_3d.jpg



via

piazza

GRADO DI PROTEZIONE



NOTE



Nome file foto 4-5_estratto.jpg IMG_3141.jpg IMG_3157.jpg 5_3d.jpg



via


piazza

GRADO DI PROTEZIONE



NOTE

Sul fianco della casa è posta una nicchia votiva con bassorilievo raffigurante la Santa seduta con accanto Maria Bambina.
Il bassorilievo è stato realizzato dallo scultore Gianni Mantoan.



Nome file foto



via

piazza

GRADO DI PROTEZIONE



NOTE



Nome file foto



via Sant'Anna
piazza

GRADO DI PROTEZIONE 4



NOTE



Nome file foto

6-7-8-9_estratto.jpg

8_a.jpg

8_b.jpg

8_3d.jpg



via

piazza

GRADO DI PROTEZIONE



NOTE





Nome file foto



via

piazza

GRADO DI PROTEZIONE




NOTE

Nome file foto	10-11_estratto.jpg	IMG_3138.jpg	10_3d.jpg	
----------------	--------------------	--------------	-----------	--



via Sant'Anna
piazza

GRADO DI PROTEZIONE 4



NOTE



Nome file foto

10-11_estratto.jpg

11.JPG




IMG_3163.jpg

11_3d.jpg



via Sant'Anna
piazza

GRADO DI PROTEZIONE 0




NOTE

Nome file foto 12_estratto.jpg img_3137.jpg 12_3d.jpg



via Sant'Anna
piazza

GRADO DI PROTEZIONE 3



NOTE



Nome file foto

13-47_estratto.jpg

13a.jpg


13_b.jpg

15_3d.jpg



via Sant'Anna
piazza

GRADO DI PROTEZIONE 3



NOTE

Cancelli di ingresso in pietra con pinnacoli e muro in sasso sono elementi di pregio da tutelare.



Nome file foto

15-16-17_estratto.jpg

img_14a.jpg


img_3095.jpg

img_3099.jpg



via
piazza Roma

GRADO DI PROTEZIONE 4



NOTE

Fontana con mascherone lapideo inserita in una nicchia sul muro in sasso prospiciente la piazza. Raccoglie l'acqua dell'acquedotto dagli anni Venti del secolo scorso.



Nome file foto

15-16-17_estratto.jpg

IMG_3097.jpg

15_3d.jpg


15_dett.jpg



via _____
piazza Roma

GRADO DI PROTEZIONE

6



NOTE

Elemento puntuale meridiana sul muro sud dell'edificio.



Nome file foto

15-16-17_estratto.jpg

img_3098.jpg


img_16a.jpg

16_3d.jpg



via _____
piazza Roma

GRADO DI PROTEZIONE **5**



NOTE

Nome file foto

15-16-17_estratto.jpg


17_a.jpg

17_3d.jpg



via
piazza Roma

GRADO DI PROTEZIONE **5**



NOTE



Nome file foto

18_estratto.jpg

img_3101.jpg

18.jpg


18_3d.jpg



via
piazza Roma

GRADO DI PROTEZIONE

3



NOTE

Capitello con statua della Madonna Immacolata posto a metà della torre.
Meridiana disegnata sul muro della torre.
L'edificio è soggetto a Vincolo culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004.



Nome file foto

19_estratto.jpg

img_3094.jpg

19_dett2.jpg


19_3d.jpg



via Marconi
piazza

GRADO DI PROTEZIONE

5



NOTE

Annessi costruiti con materiale precario da demolire (grado 8)



Nome file foto

20_estratto.jpg

20.jpg

20a.jpg

20_3d.jpg



via Marconi
piazza

GRADO DI PROTEZIONE

5



NOTE



Nome file foto

21-22-23_estratto.jpg

21.jpg

21_22.jpg

IMG_3083.jpg



via

piazza

GRADO DI PROTEZIONE



NOTE



Nome file foto




via

piazza

GRADO DI PROTEZIONE



NOTE




Nome file foto



via Sant'Ulderico
piazza

GRADO DI PROTEZIONE

1



NOTE

L'edificio è sottoposto a vincolo monumentale.
Nicchia con immagine di Sant'Antonio sul muro che guarda
Piazza Roma.



Nome file foto

24_estratto.jpg

24_a.jpg

IMG_3164.jpg


24_3d.jpg



via Sant'Ulderico
piazza


GRADO DI PROTEZIONE

1



NOTE

L'edificio è sottoposto a vincolo monumentale.



Nome file foto

25_estratto.jpg

img_3107.jpg

25a.jpg


25_3d_a.jpg



via

piazza

GRADO DI PROTEZIONE



NOTE

L'edificio è sottoposto a vincolo monumentale.


Nome file foto



via IV Novembre
piazza

GRADO DI PROTEZIONE

5



NOTE



Nome file foto

27-28_estratto.jpg

img_3086.jpg

27a.jpg

26_3d.jpg




via IV Novembre


piazza

GRADO DI PROTEZIONE

4



NOTE



Nome file foto

27-28_estratto.jpg

28a.jpg

img_3089.jpg


28_3d.jpg




via IV Novembre
piazza

GRADO DI PROTEZIONE

4



NOTE



Nome file foto

29-30-31-33_estratto.jpg

29_30.jpg

29b.jpg


29_3d.jpg




via IV Novembre
piazza

GRADO DI PROTEZIONE

4



NOTE



Nome file foto

29-30-31-33_estratto.jpg

29_30.jpg

30_31.jpg



29_3d.jpg





via IV Novembre
piazza

GRADO DI PROTEZIONE

5



NOTE



Nome file foto

29-30-31-33_estratto.jpg

32a.jpg

30_31.jpg


31-33_3d.jpg




via IV Novembre
piazza

GRADO DI PROTEZIONE

5



NOTE



Nome file foto

32-48_estratto.jpg

32a.jpg

32b.jpg



32_3d.jpg



via IV Novembre
piazza


GRADO DI PROTEZIONE

4



NOTE

difficile da fotografare



Nome file foto

29-30-31-33_estratto.jpg

33.jpg


31-33_3d.jpg



via IV Novembre
piazza


GRADO DI PROTEZIONE

0



NOTE

Annessi costruiti con materiale precario da demolire (grado 8)



Nome file foto

34_estratto.jpg

img_3093.jpg


34.jpg

34_3d_b.jpg



via Sant'Ulderico
piazza

GRADO DI PROTEZIONE 5



NOTE

L'edificio e la relativa area di pertinenza sono classificati come zto F - aree per attrezzature di interesse comune - istituzioni religiose n.10 - centri religiosi e conventi.



Nome file foto

35_estratto.jpg

img_3103.jpg

img_3113.jpg

35_3d.jpg



via Sant'Ulderico
piazza

GRADO DI PROTEZIONE

5



NOTE

L'edificio e la relativa area di pertinenza sono classificati come zto F - aree per attrezzature di interesse comune - istituzioni religiose n.10 - centri religiosi e conventi.



Nome file foto

36-37_estratto.jpg

img_3105.jpg

img_3116.jpg

36_3d.jpg



via Sant'Ulderico
piazza


GRADO DI PROTEZIONE

4



NOTE

L'edificio e la relativa area di pertinenza sono classificati come zto F - aree per attrezzature di interesse comune - istituzioni religiose n.10 - centri religiosi e conventi.



Nome file foto

36-37_estratto.jpg

img_3104.jpg

37_3d_a.jpg

37_3d_b.jpg



via

piazza

GRADO DI PROTEZIONE



NOTE

Annessi costruiti con materiale precario da demolire (grado 8)

Nome file foto	38_estratto.jpg	img_3122.jpg	38_3d_a.jpg	
----------------	-----------------	--------------	-------------	--



via

piazza

GRADO DI PROTEZIONE



NOTE



Nome file foto	39-40-41_estratto.jpg	img_3120.jpg	img_3125.jpg	39_3d_a.jpg
----------------	-----------------------	--------------	--------------	-------------



via

piazza

GRADO DI PROTEZIONE



NOTE




Nome file foto	39-40-41_estratto.jpg	img_3121.jpg	40_a.jpg	40_3d_a.jpg
----------------	-----------------------	--------------	----------	-------------



via Sant'Ulderico
piazza

GRADO DI PROTEZIONE

4



NOTE

Piccolo inserto lapideo sotto il foro vicino al colmo del tetto riportante la datazione 1920.



Nome file foto

39-40-41_estratto.jpg

41_b.jpg

41_a.jpg

41_3d_a.jpg



via Sant'Ulderico
piazza

GRADO DI PROTEZIONE

2



NOTE

Elemento puntuale cancello d'ingresso con colonne in muratura e pinnacoli in pietra.



Nome file foto

42-43_estratto.jpg

42_a.JPG

42_b.JPG

42_3d.jpg



via Sant'Ulderico
piazza


GRADO DI PROTEZIONE

0



NOTE

Empty text box for notes.



Nome file foto

42-43_estratto.jpg

43_a.JPG

43_b.JPG

43_3d.jpg



via Sant'Ulderico
piazza

GRADO DI PROTEZIONE 3



NOTE



Nome file foto

44-45_estratto.jpg

44_a.jpg

44_b.jpg

44_3d.jpg




via Sant'Ulderico
piazza

GRADO DI PROTEZIONE

4



NOTE



Nome file foto

44-45_estratto.jpg

45.jpg


45_3d_a.jpg

45_3d_b.jpg




via IV Novembre
piazza

GRADO DI PROTEZIONE 1



NOTE

Campanile costruito nel XIX secolo




Nome file foto 46_estratto.jpg 46.jpg 46a.jpg 46_3d.jpg



via
piazza Roma

GRADO DI PROTEZIONE **3**



NOTE

Trattoria "Al Cavallino".
Sopra l'ingresso si trova un bassorilievo di un cavallo.





Nome file foto 13-47_estratto.jpg 47_a.jpg 47.jpg 47_3d.jpg



via IV Novembre
piazza

GRADO DI PROTEZIONE

0



NOTE

Edificio demolito, non ancora ricostruito, pratica edilizia in corso.

Nome file foto

32-48_estratto.jpg

32b.jpg

31-33_3d.jpg