PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	11 / 08 / 2015	Codice ISTAT
1	Regione	VENETO	05
2	Provincia	Vicenza	024
3	Comune	Creazzo	036
4	Località abitata	Rivella	20002
5	Sezione censuaria		3
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000000101	00
7	Identificativo Area di Emergenza	0000005584	
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b
		c	d
9	Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)						3
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE						0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)						1
	NUMERO US	13 Muratura	0	14 C.a.	0	15 Altre strutture	3
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)		4	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			171
18	NUMERO PIANI MINIMO		1	19 NUMERO PIANI MASSIMO		1	
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)					0	
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)					0	

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	○ sì ● no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	○ sì ● no
26		Disallineamento pareti di facciata	○ sì ● no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	○ sì ● no
30		Sistema di bucature incongruo	○ sì ● no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	● sì ○ no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	○ Pianeggiante	● Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)		
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta		
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile	
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale	47 ☐ A monte	48 ☐ A valle	
		Rischio PAI	○ R1	○ R2	○ R3	○ R4
		50 Area alluvionabile	○ Sì	● No		

Mappa



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	17 / 08 / 2015	Codice ISTAT
1	Regione	VENETO	05
2	Provincia	Vicenza	024
3	Comune	Creazzo	036
4	Località abitata	Creazzo	10001
5	Sezione censuaria		11
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000005513	00
7	Identificativo Area di Emergenza	0000005520	
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b
		c	d
9	Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					2	
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0	
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					0	
	NUMERO US	13 Muratura	0	14 C.a.	0	15 Altre strutture	2
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	8	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)		403		
18	NUMERO PIANI MINIMO	4	19 NUMERO PIANI MASSIMO		4		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				0		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				0		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	○ sì ● no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì ○ no
30		Sistema di bucature incongruo	○ sì ● no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì ● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ○ no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ○ no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)	
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	39 ☐ Sopra versante incombente o cresta		
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali 45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale	47 ☐ A monte	48 ☐ A valle
		Rischio PAI	○ R1	● R2	○ R3 ○ R4
		50 Area alluvionabile	● Sì	○ No	

Mappa


0000000039
0000000041
0000005520
000000551900
000000551400
000000551300
0000000014

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	17 / 08 / 2015		Codice ISTAT
1	Regione	VENETO		05
2	Provincia	Vicenza		024
3	Comune	Creazzo		036
4	Località abitata	Creazzo		10001
5	Sezione censuaria			11
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000005514	00	
7	Identificativo Area di Emergenza	0000005520		
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a		b
		c		d
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)						2
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE						0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)						0
	NUMERO US	13 Muratura	0	14 C.a.	0	15 Altre strutture	2
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)		8	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			403
18	NUMERO PIANI MINIMO		3	19 NUMERO PIANI MASSIMO		3	
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)					0	
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)					0	

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	○ sì ● no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì ○ no
30		Sistema di bucature incongruo	○ sì ● no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì ● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	○ Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	● Su forte pendio (>30°)			
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta			
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile		
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee	
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle	
		Rischio PAI	○ R1	● R2	○ R3	○ R4	50 Area alluvionabile ● Sì ○ No

Mappa


0000005520
000000551900
000000551400
000000551300
000000039
000000041
000040
000000014

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	16 / 08 / 2015	Codice ISTAT
1	Regione	VENETO	05
2	Provincia	Vicenza	024
3	Comune	Creazzo	036
4	Località abitata	Creazzo	10001
5	Sezione censuaria		11
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000005519	00
7	Identificativo Area di Emergenza	0000005520	
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b
		c	d
9	Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)						2
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE						0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)						0
	NUMERO US	13 Muratura	0	14 C.a.	0	15 Altre strutture	2
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)		7	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			272
18	NUMERO PIANI MINIMO		3	19 NUMERO PIANI MASSIMO			3
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)						21
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)						0

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	○ sì ● no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	○ sì ● no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì ○ no
30		Sistema di bucature incongruo	○ sì ● no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì ● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)			
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta			
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile		
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee	
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle	
		Rischio PAI	○ R1	● R2	○ R3	○ R4	50 Area alluvionabile ● Sì ○ No

Mappa


0000000039
0000000041
0000005520
000000551900
000000551400
000000551300
000040
00000014

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	11 / 08 / 2015	Codice ISTAT
1	Regione	VENETO	05
2	Provincia	Vicenza	024
3	Comune	Creazzo	036
4	Località abitata	Creazzo	10001
5	Sezione censuaria		2
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000005538	00
7	Identificativo Area di Emergenza		
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b
		c	d
9	Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					3
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					3
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					0
	NUMERO US	13 Muratura 0	14 C.a. 0	15 Altre strutture		3
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	4	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			412
18	NUMERO PIANI MINIMO	1	19 NUMERO PIANI MASSIMO	2		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)			25		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)			0		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì	● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì	● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì	○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	○ sì	● no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì	○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì	● no
28		Testata snella	○ sì	● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	○ sì	● no
30		Sistema di bucature incongruo	○ sì	● no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì	● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì	● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì	● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì	● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì	● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì	● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)	
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	39 ☐ Sopra versante incombente o cresta		
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali 45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale	47 ☐ A monte	48 ☐ A valle	
		Rischio PAI ○ R1	● R2	○ R3	○ R4
		50 Area alluvionabile	● Sì	○ No	

Mappa



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	19 / 08 / 2015	Codice ISTAT
1	Regione	VENETO	05
2	Provincia	Vicenza	024
3	Comune	Creazzo	036
4	Località abitata	Creazzo	10001
5	Sezione censuaria		11
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000006466	00
7	Identificativo Area di Emergenza	0000019586	
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b
		c	d
9	Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					3	
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0	
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					0	
	NUMERO US	13 Muratura	0	14 C.a.	0	15 Altre strutture	3
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	3	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)		56		
18	NUMERO PIANI MINIMO	1	19 NUMERO PIANI MASSIMO		1		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				0		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				0		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì	● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì	● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì	○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì	○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì	○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì	● no
28		Testata snella	○ sì	● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì	○ no
30		Sistema di bucature incongruo	○ sì	● no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì	● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì	● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì	● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì	● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì	● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì	● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)	
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	39 ☐ Sopra versante incombente o cresta		
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali 45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale	47 ☐ A monte	48 ☐ A valle	
		Rischio PAI ● R1	○ R2	○ R3	○ R4
		50 Area alluvionabile	● Sì	○ No	

Mappa



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	25 / 08 / 2015		Codice ISTAT
1	Regione	VENETO		05
2	Provincia	Vicenza		024
3	Comune	Creazzo		036
4	Località abitata	Creazzo		10001
5	Sezione censuaria			2
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000007077	00	
7	Identificativo Area di Emergenza			
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000046	b	
		c	d	
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					8
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					0
	NUMERO US	13 Muratura 0	14 C.a. 0	15 Altre strutture		8
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	7	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			398
18	NUMERO PIANI MINIMO	1	19 NUMERO PIANI MASSIMO	3		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)			9		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)			1		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì	● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì	● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì	○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì	○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì	○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì	● no
28		Testata snella	○ sì	● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì	○ no
30		Sistema di bucature incongruo	○ sì	● no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì	● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì	● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì	● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì	● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì	● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì	● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)		
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta		
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile	
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle
		Rischio PAI	○ R1	○ R2	○ R3	○ R4
		50 Area alluvionabile	○ Sì	● No		

Mappa



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	19 / 08 / 2015	Codice ISTAT
1	Regione	VENETO	05
2	Provincia	Vicenza	024
3	Comune	Creazzo	036
4	Località abitata	Creazzo	10001
5	Sezione censuaria		11
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000008639	00
7	Identificativo Area di Emergenza	0000001592	
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b
		c	d
9	Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)						3
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE						0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)						0
	NUMERO US	13 Muratura	0	14 C.a.	3	15 Altre strutture	0
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)		12	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			1960
18	NUMERO PIANI MINIMO		1	19 NUMERO PIANI MASSIMO		4	
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)					0	
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)					0	

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì	● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì	● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì	○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	○ sì	● no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì	○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì	● no
28		Testata snella	○ sì	● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì	○ no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì	○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	● sì	○ no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì	● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì	● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì	● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì	● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì	● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)				
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio			39 ☐ Sopra versante incombente o cresta			
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile			
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee		
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle		
		Rischio PAI	○ R1	● R2	○ R3	○ R4	50 Area alluvionabile	● Sì ○ No

Mappa


000000307700
000001372100
000001371300
000000863900
0000000065
000001192700
0000001590
0000001592
00000030
00000004
00000003
00000005
00000006
00000007
00000009
00000008

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	21 / 08 / 2015		Codice ISTAT
1	Regione	VENETO		05
2	Provincia	Vicenza		024
3	Comune	Creazzo		036
4	Località abitata	Rivella		20002
5	Sezione censuaria			2
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000011812	00	
7	Identificativo Area di Emergenza			
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000021	b	
		c	d	
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					17
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					2
	NUMERO US	13 Muratura 0	14 C.a. 0		15 Altre strutture	17
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	9	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			1420
18	NUMERO PIANI MINIMO	1	19 NUMERO PIANI MASSIMO	3		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)			29		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)			2		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	● sì ○ no
23		Rifusioni o intasamenti	● sì ○ no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì ○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì ○ no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì ○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	● sì ○ no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	● sì ○ no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	○ Pianeggiante	● Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)		
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta		
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile	
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle
		Rischio PAI	○ R1	○ R2	○ R3	○ R4
		50 Area alluvionabile	○ Sì	● No		

Mappa


000001574900
000001575200
000001575300
000001573000
000001181200

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	11 / 08 / 2015	Codice ISTAT
1	Regione	VENETO	05
2	Provincia	Vicenza	024
3	Comune	Creazzo	036
4	Località abitata	Creazzo	10001
5	Sezione censuaria		5
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000011887	00
7	Identificativo Area di Emergenza		
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b
		c	d
9	Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)						2
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE						2
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)						1
	NUMERO US	13 Muratura	0	14 C.a.	2	15 Altre strutture	0
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)		8	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			803
18	NUMERO PIANI MINIMO		1	19 NUMERO PIANI MASSIMO		2	
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)					0	
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)					0	

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì	● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì	● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	○ sì	● no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	○ sì	● no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì	○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì	● no
28		Testata snella	○ sì	● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì	○ no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì	○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	● sì	○ no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì	● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì	● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì	● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì	● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì	● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)				
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio			39 ☐ Sopra versante incombente o cresta			
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile			
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee		
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle		
		Rischio PAI	○ R1	● R2	○ R3	○ R4	50 Area alluvionabile	● Sì ○ No

Mappa

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	19 / 08 / 2015		Codice ISTAT
1	Regione	VENETO		05
2	Provincia	Vicenza		024
3	Comune	Creazzo		036
4	Località abitata	Creazzo		10001
5	Sezione censuaria			7
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000011901	00	
7	Identificativo Area di Emergenza	0000002176		
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a		b
		c		d
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					9	
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0	
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					0	
	NUMERO US	13 Muratura	3	14 C.a.	3	15 Altre strutture	3
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	7	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)		1969		
18	NUMERO PIANI MINIMO	2	19 NUMERO PIANI MASSIMO		3		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				15		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				0		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	● sì ○ no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì ○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	● sì ○ no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì ○ no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì ○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	● sì ○ no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	● sì ○ no
33		Torri, campanili, ciminiere	● sì ○ no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	● sì ○ no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)			
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta			
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile		
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee	
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle	
		Rischio PAI	○ R1	● R2	○ R3	○ R4	50 Area alluvionabile ● Sì ○ No

Mappa


000001431400
000005651200
000001190200
000000002176
000001190100
000000002
000000013
000000012

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	17 / 08 / 2015	Codice ISTAT
1	Regione	VENETO	05
2	Provincia	Vicenza	024
3	Comune	Creazzo	036
4	Località abitata	Creazzo	10001
5	Sezione censuaria		7
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000011902	00
7	Identificativo Area di Emergenza	0000002176	
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b
		c	d
9	Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					5	
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0	
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					1	
	NUMERO US	13 Muratura	0	14 C.a.	4	15 Altre strutture	1
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	10	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)		973		
18	NUMERO PIANI MINIMO	1	19 NUMERO PIANI MASSIMO		3		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				0		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				0		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì	● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì	● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì	○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì	○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì	○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì	● no
28		Testata snella	○ sì	● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì	○ no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì	○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	● sì	○ no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	● sì	○ no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì	● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì	● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì	● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì	● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)	
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	39 ☐ Sopra versante incombente o cresta		
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali 45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale	47 ☐ A monte	48 ☐ A valle
		Rischio PAI	○ R1	● R2	○ R3 ○ R4
		50 Area alluvionabile	● Sì	○ No	

Mappa


000001431400
000005651200
000001190200
000000002176
000001190100
000000002
000000013
000000012

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	27 / 08 / 2015		Codice ISTAT
1	Regione	VENETO		05
2	Provincia	Vicenza		024
3	Comune	Creazzo		036
4	Località abitata	Creazzo		10001
5	Sezione censuaria			7
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000011905	00	
7	Identificativo Area di Emergenza			
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000001	b	
		c	d	
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					7
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					0
	NUMERO US	13 Muratura 0	14 C.a. 0	15 Altre strutture		7
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	10	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			4633
18	NUMERO PIANI MINIMO	1	19 NUMERO PIANI MASSIMO	6		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)			51		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)			1		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì	● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì	● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì	○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì	○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì	○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì	● no
28		Testata snella	○ sì	● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	○ sì	● no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì	○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì	● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì	● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì	● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	● sì	○ no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì	● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì	● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)		
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta		
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile	
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle
		Rischio PAI	○ R1	● R2	○ R3	○ R4
		50 Area alluvionabile	● Sì	○ No		

Mappa



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	11 / 08 / 2015	Codice ISTAT
1	Regione	VENETO	05
2	Provincia	Vicenza	024
3	Comune	Creazzo	036
4	Località abitata	Creazzo	10001
5	Sezione censuaria		11
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000011926	00
7	Identificativo Area di Emergenza	0000002198	
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b
		c	d
9	Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					2
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					1
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					1
	NUMERO US	13 Muratura: 0	14 C.a.: 1	15 Altre strutture: 1		
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	8	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)	1892		
18	NUMERO PIANI MINIMO	1	19 NUMERO PIANI MASSIMO	1		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)	49				
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)	0				
22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no			
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no			
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	○ sì ● no			
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì ○ no			
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no			
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no			
28		Testata snella	○ sì ● no			
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	○ sì ● no			
30		Sistema di bucature incongruo	● sì ○ no			
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì ● no			
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no			
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no			
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no			
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no			
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no			
37	MORFOLOGIA	○ Pianeggiante	● Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)		
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	39 ☐ Sopra versante incombente o cresta			
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile	
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale	47 ☐ A monte	48 ☐ A valle	
		Rischio PAI	○ R1	● R2	○ R3	○ R4
		50 Area alluvionabile	● Sì	○ No		

Mappa


0000016638
000006322000
000000219700
0000002198
000000017
000001192600
000001192600
000000045

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	16 / 08 / 2015	Codice ISTAT
1	Regione	VENETO	05
2	Provincia	Vicenza	024
3	Comune	Creazzo	036
4	Località abitata	Creazzo	10001
5	Sezione censuaria		11
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000011927	00
7	Identificativo Area di Emergenza	01590-0005	
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b
		c	d
9	Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					2	
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0	
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					1	
	NUMERO US	13 Muratura	0	14 C.a.	2	15 Altre strutture	0
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	8	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)		912		
18	NUMERO PIANI MINIMO	3	19 NUMERO PIANI MASSIMO		3		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				0		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				0		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	○ sì ● no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	○ sì ● no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	○ sì ● no
30		Sistema di bucature incongruo	○ sì ● no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	● sì ○ no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)	
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	39 ☐ Sopra versante incombente o cresta		
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali 45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale	47 ☐ A monte	48 ☐ A valle
		Rischio PAI	○ R1	● R2	○ R3 ○ R4
		50 Area alluvionabile	● Sì	○ No	

Mappa


000000307700
000001372100
000001371300
000000863900
0000000065
000001192700
0000001590
0000001592
00000030
00000004
00000003
00000005
00000006
00000007
00000009

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	16 / 08 / 2015		Codice ISTAT
1	Regione	VENETO		05
2	Provincia	Vicenza		024
3	Comune	Creazzo		036
4	Località abitata	Creazzo		10001
5	Sezione censuaria			11
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000011931	00	
7	Identificativo Area di Emergenza	0000001523		
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a		b
		c		d
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					2
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					1
	NUMERO US	13 Muratura: 0	14 C.a.: 0	15 Altre strutture: 2		
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	7	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)	364		
18	NUMERO PIANI MINIMO	1	19 NUMERO PIANI MASSIMO	2		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)	37				
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)	0				
22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione			○ sì	● no
23		Rifusioni o intasamenti			○ sì	● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura			● sì	○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti			○ sì	● no
26		Disallineamento pareti di facciata			● sì	○ no
27		Disallineamento negli spazi interni			○ sì	● no
28		Testata snella			○ sì	● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)			● sì	○ no
30		Sistema di bucature incongruo			● sì	○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis			○ sì	● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini			○ sì	● no
33		Torri, campanili, ciminiere			○ sì	● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate			● sì	○ no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene			○ sì	● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico			○ sì	● no
37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)		
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	39 ☐ Sopra versante incombente o cresta			
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile	
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale	47 ☐ A monte	48 ☐ A valle	
		Rischio PAI	○ R1	● R2	○ R3	○ R4
		50 Area alluvionabile	● Sì	○ No		

Mappa



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	25 / 08 / 2015		Codice ISTAT
1	Regione	VENETO		05
2	Provincia	Vicenza		024
3	Comune	Creazzo		036
4	Località abitata	Creazzo		10001
5	Sezione censuaria			2
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000013171	00	
7	Identificativo Area di Emergenza			
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000044	b	
		c	d	
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					18
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					0
	NUMERO US	13 Muratura 4	14 C.a. 0		15 Altre strutture	14
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	6	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			1093
18	NUMERO PIANI MINIMO	1	19 NUMERO PIANI MASSIMO	3		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)			54		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)			6		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì ○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	○ sì ● no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì ○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì ● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)	
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali 45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale	47 ☐ A monte	48 ☐ A valle
		Rischio PAI	○ R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4	50 Area alluvionabile	○ Sì ● No

Mappa

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	25 / 08 / 2015	Codice ISTAT
1	Regione	VENETO	05
2	Provincia	Vicenza	024
3	Comune	Creazzo	036
4	Località abitata	Creazzo	10001
5	Sezione censuaria		2
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000013185	00
7	Identificativo Area di Emergenza		
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000044	b
		c	d
9	Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)						8
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE						0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)						0
	NUMERO US	13 Muratura	0	14 C.a.	0	15 Altre strutture	8
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)		7	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			539
18	NUMERO PIANI MINIMO		1	19 NUMERO PIANI MASSIMO			3
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)						39
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)						1

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì	● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì	● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì	○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì	○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì	○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì	● no
28		Testata snella	○ sì	● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	○ sì	● no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì	○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì	● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì	● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì	● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	● sì	○ no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì	● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì	● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)					
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio			39 ☐ Sopra versante incombente o cresta				
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile				
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee			
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle			
		Rischio PAI	○ R1	○ R2	○ R3	○ R4	50 Area alluvionabile	● Sì	○ No

Mappa



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	28 / 08 / 2015	Codice ISTAT
1	Regione	VENETO	05
2	Provincia	Vicenza	024
3	Comune	Creazzo	036
4	Località abitata	Creazzo	10001
5	Sezione censuaria		1
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000013233	00
7	Identificativo Area di Emergenza		
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000032	b
		c	d
9	Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)						3
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE						0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)						0
	NUMERO US	13 Muratura	0	14 C.a.	0	15 Altre strutture	3
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)		7	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			322
18	NUMERO PIANI MINIMO		2	19 NUMERO PIANI MASSIMO			2
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)						23
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)						1

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì	● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì	● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì	○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì	○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì	○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì	● no
28		Testata snella	○ sì	● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì	○ no
30		Sistema di bucature incongruo	○ sì	● no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì	● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì	● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì	● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì	● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì	● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì	● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)					
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio			39 ☐ Sopra versante incombente o cresta				
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile				
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee			
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle			
		Rischio PAI	○ R1	○ R2	○ R3	○ R4	50 Area alluvionabile	● Sì	○ No

Mappa



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	28 / 08 / 2015		Codice ISTAT
1	Regione	VENETO		05
2	Provincia	Vicenza		024
3	Comune	Creazzo		036
4	Località abitata	Creazzo		10001
5	Sezione censuaria			1
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000013258	00	
7	Identificativo Area di Emergenza			
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000032	b	
		c	d	
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					4
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					0
	NUMERO US	13 Muratura 1	14 C.a. 0		15 Altre strutture	3
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	6	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			327
18	NUMERO PIANI MINIMO	1	19 NUMERO PIANI MASSIMO	3		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)			20		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)			2		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	○ sì ● no
26		Disallineamento pareti di facciata	○ sì ● no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	○ sì ● no
30		Sistema di bucature incongruo	○ sì ● no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì ● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)	
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali 45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale	47 ☐ A monte	48 ☐ A valle
		Rischio PAI	○ R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4	50 Area alluvionabile	○ Sì ● No

Mappa



AS 1

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	16 / 08 / 2015		Codice ISTAT
1	Regione	VENETO		05
2	Provincia	Vicenza		024
3	Comune	Creazzo		036
4	Località abitata	Creazzo		10001
5	Sezione censuaria			11
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000013713	00	
7	Identificativo Area di Emergenza	0000000005		
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b	
		c	d	
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)						5
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE						0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)						0
	NUMERO US	13 Muratura	0	14 C.a.	0	15 Altre strutture	5
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)		12	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			1507
18	NUMERO PIANI MINIMO		1	19 NUMERO PIANI MASSIMO		4	
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)					77	
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)					0	

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì	● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì	● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	○ sì	● no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	○ sì	● no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì	○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì	● no
28		Testata snella	○ sì	● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì	○ no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì	○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì	● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì	● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì	● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì	● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì	● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì	● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)					
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio			39 ☐ Sopra versante incombente o cresta				
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile				
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee			
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle			
		Rischio PAI	○ R1	● R2	○ R3	○ R4	50 Area alluvionabile	● Sì	○ No

Mappa


000000307700
000001372100
000001371300
000000863900
0000000065
000001192700
0000001590
0000001592
00000030
00000004
00000003
00000005
00000006
00000007
00000009

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	28 / 08 / 2015	Codice ISTAT
1	Regione	VENETO	05
2	Provincia	Vicenza	024
3	Comune	Creazzo	036
4	Località abitata	Creazzo	10001
5	Sezione censuaria		7
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000014279	00
7	Identificativo Area di Emergenza	0000002176	
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b
		c	d
9	Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)						5
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE						0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)						0
	NUMERO US	13 Muratura	0	14 C.a.	0	15 Altre strutture	5
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)		7	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			657
18	NUMERO PIANI MINIMO		1	19 NUMERO PIANI MASSIMO			3
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)						52
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)						0

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì ○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	○ sì ● no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì ○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì ● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio	39 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni ○ Instabile
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace 44 ☐ Cedimenti differenziali 45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale	47 ☐ A monte 48 ☐ A valle
		Rischio PAI	○ R1 ● R2 ○ R3 ○ R4	50 Area alluvionabile ● Sì ○ No

Mappa


000001431400
000005651200
000001190200
000001190200
0000002176
000001190100
000001427900
00000002
00000013
00000012

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	24 / 08 / 2015		Codice ISTAT
1	Regione	VENETO		05
2	Provincia	Vicenza		024
3	Comune	Creazzo		036
4	Località abitata	Rivella		20002
5	Sezione censuaria			2
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000015730	00	
7	Identificativo Area di Emergenza			
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000021	b	
		c	d	
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					17
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					0
	NUMERO US	13 Muratura 0	14 C.a. 0		15 Altre strutture	17
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	7	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			1536
18	NUMERO PIANI MINIMO	1	19 NUMERO PIANI MASSIMO		3	
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)				78	
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)				0	

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	● sì ○ no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì ○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì ○ no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì ○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì ● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)	
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali 45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle
		Rischio PAI ○ R1	○ R2	○ R3	○ R4 50 Area alluvionabile ○ Sì ● No

Mappa


000001574900
000001575200
000001575300
000001573000
000001181200

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	24 / 08 / 2015		Codice ISTAT
1	Regione	VENETO		05
2	Provincia	Vicenza		024
3	Comune	Creazzo		036
4	Località abitata	Rivella		20002
5	Sezione censuaria			3
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000015749	00	
7	Identificativo Area di Emergenza			
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000021	b	
		c	d	
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					4
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					0
	NUMERO US	13 Muratura 0	14 C.a. 0		15 Altre strutture	4
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	7	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			537
18	NUMERO PIANI MINIMO	2	19 NUMERO PIANI MASSIMO	3		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)			44		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)			4		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì ○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	○ sì ● no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì ○ no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì ○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì ● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	○ Pianeggiante	● Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)	
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali 45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale	47 ☐ A monte	48 ☐ A valle
		Rischio PAI	○ R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4	50 Area alluvionabile	○ Sì ● No

Mappa


000001574900
000001575200
000001575300
000001573000
000001181200

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	24 / 08 / 2015		Codice ISTAT
1	Regione	VENETO		05
2	Provincia	Vicenza		024
3	Comune	Creazzo		036
4	Località abitata	Rivella		20002
5	Sezione censuaria			2
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000015752	00	
7	Identificativo Area di Emergenza			
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000021	b	
		c	d	
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					4
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					0
	NUMERO US	13 Muratura 2	14 C.a. 0		15 Altre strutture	2
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	6	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			225
18	NUMERO PIANI MINIMO	2	19 NUMERO PIANI MASSIMO	2		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)			24		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)			2		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì ○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì ○ no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì ○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì ● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	○ Pianeggiante	● Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)		
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta		
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile	
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle
		Rischio PAI	○ R1	○ R2	○ R3	○ R4
		50 Area alluvionabile	○ Sì	● No		

Mappa


000001574900
000001575200
000001575300
000001573000
000001181200

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	24 / 08 / 2015		Codice ISTAT
1	Regione	VENETO		05
2	Provincia	Vicenza		024
3	Comune	Creazzo		036
4	Località abitata	Rivella		20002
5	Sezione censuaria			2
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000015753	00	
7	Identificativo Area di Emergenza			
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000021	b	
		c	d	
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					4
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					0
	NUMERO US	13 Muratura 0	14 C.a. 0		15 Altre strutture	4
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	8	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			281
18	NUMERO PIANI MINIMO	2	19 NUMERO PIANI MASSIMO	3		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)			28		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)			2		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	● sì ○ no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì ○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì ○ no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì ○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì ● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)	
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali 45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle
		Rischio PAI ○ R1	○ R2	○ R3	○ R4 50 Area alluvionabile ○ Sì ● No

Mappa


000001574900
000001575200
000001575300
000001573000
000001181200

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	23 / 08 / 2015		Codice ISTAT
1	Regione	VENETO		05
2	Provincia	Vicenza		024
3	Comune	Creazzo		036
4	Località abitata	Rivella		20002
5	Sezione censuaria			2
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000015755	00	
7	Identificativo Area di Emergenza			
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000021	b	
		c	d	
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					2
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					0
	NUMERO US	13 Muratura 0	14 C.a. 0		15 Altre strutture	2
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	7	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			220
18	NUMERO PIANI MINIMO	2	19 NUMERO PIANI MASSIMO	2		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)			26		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)			2		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	○ sì ● no
26		Disallineamento pareti di facciata	○ sì ● no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	○ sì ● no
30		Sistema di bucature incongruo	○ sì ● no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì ● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	○ Pianeggiante	● Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)	
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali 45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle
		Rischio PAI	○ R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4	50 Area alluvionabile	○ Sì ● No

Mappa


000000021
000001574900
000001574900
000001576200
000001575500
000001573000
000001181200
000001181200
000001194500
000001540
000001540
000001540

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	24 / 08 / 2015	Codice ISTAT
1	Regione	VENETO	05
2	Provincia	Vicenza	024
3	Comune	Creazzo	036
4	Località abitata	Rivella	20002
5	Sezione censuaria		3
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000015762	00
7	Identificativo Area di Emergenza		
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000021	b
		c	d
9	Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)						2
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE						0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)						0
	NUMERO US	13 Muratura	0	14 C.a.	0	15 Altre strutture	2
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)		8	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			150
18	NUMERO PIANI MINIMO		2	19 NUMERO PIANI MASSIMO			3
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)						8
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)						1

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì ○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì ○ no
30		Sistema di bucature incongruo	○ sì ● no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	● sì ○ no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	○ Pianeggiante	● Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)		
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta		
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile	
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle	
		Rischio PAI	○ R1	○ R2	○ R3	○ R4
		50 Area alluvionabile	○ Sì	● No		

Mappa


000000021
000001574900
000001574900
000001576200
000001575500
000001573000
000001181200
000001181200
000001194500
000001540
000001540
000001540

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	24 / 08 / 2015		Codice ISTAT
1	Regione	VENETO		05
2	Provincia	Vicenza		024
3	Comune	Creazzo		036
4	Località abitata	Rivella		20002
5	Sezione censuaria			3
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000015795	00	
7	Identificativo Area di Emergenza			
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000021	b	
		c	d	
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					3
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					0
	NUMERO US	13 Muratura 0	14 C.a. 0		15 Altre strutture	3
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	6	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			541
18	NUMERO PIANI MINIMO	1	19 NUMERO PIANI MASSIMO	2		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)			55		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)			2		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì ○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì ○ no
30		Sistema di bucature incongruo	○ sì ● no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì ● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	○ Pianeggiante	● Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)	
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali 45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle
		Rischio PAI ○ R1	○ R2	○ R3	○ R4 50 Area alluvionabile ○ Sì ● No

Mappa



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	20 / 08 / 2015		Codice ISTAT
1	Regione	VENETO		05
2	Provincia	Vicenza		024
3	Comune	Creazzo		036
4	Località abitata	Rivella		20002
5	Sezione censuaria			3
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000015819	00	
7	Identificativo Area di Emergenza			
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000020	b	
		c	d	
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					2
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					0
	NUMERO US	13 Muratura 0	14 C.a. 0		15 Altre strutture	2
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	8	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			243
18	NUMERO PIANI MINIMO	2	19 NUMERO PIANI MASSIMO	2		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)			12		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)			1		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì ○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	● sì ○ no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì ○ no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì ○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì ● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	○ Pianeggiante	● Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)		
	UBICAZIONE	38 ✓ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta		
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile	
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle	
		Rischio PAI ○ R1	○ R2	○ R3	○ R4	50 Area alluvionabile ○ Sì ● No

Mappa



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	20 / 08 / 2015	Codice ISTAT
1	Regione	VENETO	05
2	Provincia	Vicenza	024
3	Comune	Creazzo	036
4	Località abitata	Creazzo	10001
5	Sezione censuaria		3
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000015901	00
7	Identificativo Area di Emergenza		
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000020	b
		c	d
9	Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)						2
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE						0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)						0
	NUMERO US	13 Muratura	1	14 C.a.	0	15 Altre strutture	1
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)		8	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			102
18	NUMERO PIANI MINIMO		1	19 NUMERO PIANI MASSIMO			3
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)						8
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)						1

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì ○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì ○ no
30		Sistema di bucature incongruo	○ sì ● no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì ● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	○ Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	● Su forte pendio (>30°)		
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta		
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile	
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle	
		Rischio PAI ○ R1	○ R2	○ R3	○ R4	50 Area alluvionabile ○ Sì ● No

Mappa



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	20 / 08 / 2015		Codice ISTAT
1	Regione	VENETO		05
2	Provincia	Vicenza		024
3	Comune	Creazzo		036
4	Località abitata	Rivella		20002
5	Sezione censuaria			3
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000015924	00	
7	Identificativo Area di Emergenza			
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000020	b	
		c	d	
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					3
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					0
	NUMERO US	13 Muratura 0	14 C.a. 0		15 Altre strutture	3
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	6	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			404
18	NUMERO PIANI MINIMO	2	19 NUMERO PIANI MASSIMO	3		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)			14		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)			1		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	○ sì ● no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì ○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	● sì ○ no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì ○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì ● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	○ Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	● Su forte pendio (>30°)	
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali 45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle
		Rischio PAI ○ R1	○ R2	○ R3	○ R4
		50 Area alluvionabile	○ Sì	● No	

Mappa





PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	27 / 08 / 2015		Codice ISTAT
1	Regione	VENETO		05
2	Provincia	Vicenza		024
3	Comune	Creazzo		036
4	Località abitata	Creazzo		10001
5	Sezione censuaria			6
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000056512	00	
7	Identificativo Area di Emergenza			
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000002	b	
		c	d	
9	Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)					11
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE					0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)					0
	NUMERO US	13 Muratura 4	14 C.a. 0		15 Altre strutture	7
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)	6	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			1392
18	NUMERO PIANI MINIMO	1	19 NUMERO PIANI MASSIMO	2		
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)			46		
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)			1		

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	● sì ○ no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	● sì ○ no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	○ sì ● no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì ○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì ● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)	
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta	
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali 45 ☐ Cavità sotterranee
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle
		Rischio PAI ○ R1	● R2	○ R3	○ R4
		50 Area alluvionabile	● Sì	○ No	

Mappa

000001431400
000005651200
000001190200
000002176
000001190100
0000000012
0000000013
0000000002

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	11 / 08 / 2015	Codice ISTAT
1	Regione	VENETO	05
2	Provincia	Vicenza	024
3	Comune	Creazzo	036
4	Località abitata	Creazzo	10001
5	Sezione censuaria		11
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000063220	00
7	Identificativo Area di Emergenza	0000016638	
8	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a	b
		c	d
9	Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10	NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)						2
11	(di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE						0
12	(di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)						1
	NUMERO US	13 Muratura	0	14 C.a.	1	15 Altre strutture	1
16	ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m)		8	17 SUPERFICIE COPERTA (mq)			631
18	NUMERO PIANI MINIMO		1	19 NUMERO PIANI MASSIMO		1	
20	LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)					0	
21	NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)					0	

22	INTERAZIONI TRA US	Volte e archi di interconnessione	○ sì ● no
23		Rifusioni o intasamenti	○ sì ● no
24	REGOLARITÀ STRUTTURALE	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	● sì ○ no
25		Disallineamento tra quote orizzontamenti	○ sì ● no
26		Disallineamento pareti di facciata	● sì ○ no
27		Disallineamento negli spazi interni	○ sì ● no
28		Testata snella	○ sì ● no
29	ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	○ sì ● no
30		Sistema di bucature incongruo	● sì ○ no
31		Pilastri isolati, portici, piani pilotis	○ sì ● no
32		Sopraelevazioni, altane, torrini	○ sì ● no
33		Torri, campanili, ciminiere	○ sì ● no
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate	○ sì ● no
35	RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	Diffuso sistema di tiranti e catene	○ sì ● no
36		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	○ sì ● no

37	MORFOLOGIA	● Pianeggiante	○ Su leggero pendio (15°÷30°)	○ Su forte pendio (>30°)			
	UBICAZIONE	38 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio		39 ☐ Sopra versante incombente o cresta			
	MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore)	○ Stabile	● Stabile con amplificazioni	○ Instabile		
		Tipo instabilità 41 ☐ Frana	42 ☐ Liquefazione	43 ☐ Faglia attiva e capace	44 ☐ Cedimenti differenziali	45 ☐ Cavità sotterranee	
49	GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana	46 ☐ Interferente con l'aggregato strutturale		47 ☐ A monte	48 ☐ A valle	
		Rischio PAI	○ R1	● R2	○ R3	○ R4	50 Area alluvionabile ● Sì ○ No

Mappa

0000016638
000006322000
000000219700
0000002198
000000017
000001192600
000001192600
000000045